

100.160 Polymeeritekniologia, P

Tentti 18.11.2000

1. Jännityssäröily ilmiönä ja sen mittaaminen.
2. Selvitä lyhyesti mitä ovat:
 - a) lasiutumislämpötila
 - b) Vicat pehmenemislämpötila
 - c) sekanttimoduuli
 - d) Shore-kovuus
 - e) reologia.
3. Tärkeimmät polyolefiinit.
 4. Fenoli/formaldehydi -hartsit, rakenne ja käyttö.
 5. Lujitemuoveissa käytettävät polymeerit.